

Ricambi per antifurto:

Y05 su YAMAHA XENTER 125-150




Foto Ricambio	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà Min. Pz	Listino Pubblico (ivato)
	H01-S1	Assemblato RICAMBIO H01-S1 PERNO SERRATURA 2° TIPO Completo di Serratura Meroni	1	€ 25,00
	SERMER	SERRATURA COMPLETA DI MINUTERIA E DOPPIE CHIAVI - MERONI	1	€ 14,00
	Y05PEML	PERNO PROLUNGA MOLLA	1	€ 2,50
	ML01	MOLLA CILINDRICA COMPRESSIONE D.F. 2,70 INOX LL 22,30 MOLATA	1	€ 2,00
	Y05-AS	Assemblato RICAMBIO ASSE COMPLETO PER XENTER 125-150	1	€ 3,50
	GRANO25XM5	GRANO PUNTA PIANA INOX M5x25	10	€ 1,80
	BULM5	BULLONE MEDIO INOX A2 M5	10	€ 2,00
	BULSICM10	DADO AVP ANTISVITO M10 SPEZZARE	1	€ 3,00

[Torna Indice](#)

Ricambi per antifurto:

Y05 su YAMAHA XENTER 125-150




Foto Ricambio	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà Min. Pz	Listino Pubblico (ivato)
	UNRS01	RONDELLA DI SICUREZZA PERNO A SPEZZARE	1	€ 1,50
	RO10X20	RONDELLA PIANA ZINCATA UNIVERSALE 10x20x2mm	10	€ 1,50